RELAÇÃO EQUIPAMENTOS
LIGAÇÃO/DESLIGAÇÃO DE GERADORES

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADES/OBS
Gerador insonorizado equipado com barramento, disjuntor regulável de calibre adequado à potência máxima do gerador, diferencial regulável e toro homopolar de medição de condutor único (Tp)	1
Posto de transformação do tipo CA ou CB com QGBT e saídas para a rede de distribuição	1
Posto de transformação do tipo AI/AS com QGBT e saídas para a rede de distribuição	1
Armário de distribuição com saídas para a rede de distribuição	1
Manta isolante polovinílo, 0,3mm	QB
Manta isolante polovinílo, 0,8mm	QB
Tapetes isolantes para BT, com 1,00 x 0,6 x 0,003 m	3
Bandeirolas Limite zona de trabalhos "não passar”	4
Bandeirolas instalação em tensão “Perigo de morte”	2
Capuzes isolantes para condutor TC40 (FT 430 – BT)	8
Pinças de fixação (FT 465-BT)	12
Cabo de curto-circuitador de 8m 200A (FT 809 – BT)	8
Uniões para cabos curto-circuitador (FT 809 – BT)	4
Cabo de interligação 1 de 15m 400A (FT 809A – BT)	4
Cabo de interligação 2 de 15m 200A (FT 809B – BT)	4
Pinça de aparto em Barramento 200A	4
Pinça de aparto em pleno cabo 200A	4
Conetores Powerlock	4
Pinças Powerlock	4
Conetores Multicontact	4
Pinças Multicontact	4

RELAÇÃO EQUIPAMENTOS
LIGAÇÃO/DESLIGAÇÃO DE GERADORES

Cabos de Ligação H07RN-F FBBN	4
Pinça amperimétrica 600V 1000ª C/função de ohmímetro	1
Sequencímetro	1
Medidor de resistência de terras	1
Encerado de 3 x 1 m	1
Conjunto de ligação á terra	2
Cabo 20m H07RN-F FBBN de secção adequada ao gerador apresentado, com uma das extremidades com terminal cravado e a outra extremidade com acessório de aperto adequado para ligação a acessório de ligação à distância	4 ou mais (conforme potência do gerador)
Cabo 20m H07RNF FBBN 35mm2 com extremidades em ponta roscada para aplicação de pinças beromet	1 ou mais (conforme potência do gerador)
Elétrodo terra 1,5m com ponta de cabo para prolongamento de ligação e abraçadeira	2
Conjunto de acessórios de ligação à distância (beromet/powerlock ou outra marca de referência)	1 ou mais (conforme potência do gerador)
Pinça beromet 250A de aperto a barramento	2
Pinça beromet 250A de aperto a cabo	1
Terminal latão	4 ou mais
Tapetes isolantes para BT, com 1,00 x 0,6 x 0,003 m	3
Manta isolante vinílica, 12,50 x 1,30 m FT 415 A-BT	QB
Sinalética vertical adequada	1
Conjunto de 3 fusíveis para instalação em QGBT com calibre adequado à corrente máxima admissível dos cabos de ligação	1
Bandeirolas Limite zona de trabalhos "não passar”	4
Bandeirolas instalação em tensão “Perigo de morte”	2