

RELAÇÃO DE CONSUMÍVEIS LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE GERADORES

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
Alongador M12	2
Base Unip Fusível FAC NH00 BFNH00	3
Fita de Aço Inox DE ½"	1
Fivela de Aço-inox para fita BAND-IT	20
Fusível CIL 10 A 400 V GG 14X51mm	3
Fusível CIL 10 A 400 V GG10X38 mm	3
Fusível CIL 25 A 400 V GG 22X58 mm	3
Fusível CIL 32 A 400 V GG 22X58 mm	3
Fusível FAC 100 A 400 V GG T00	3
Fusível FAC 100 A 400 V GG T1	3
Fusível FAC 160 A 400 V GG T00	3
Fusível FAC 160 A 400 V GG T1	3
Gancho Roscado Olhal M16	2
Lig Torc 6 KV AS 1D 16-95/4-25	4
Lig Torc 6 KV AS 1D 16-95/4-6	2
Massa Neutra	1
Rolo de Fita Ligarex	1
TERM COMP AL/CU PRE-IS 16	1
TERM COMP AL/CU PRE-IS 50	4
Terminal Bimetálico de 16	2