

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE GERADORES

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
Alicate cravar pré-isolados (com matriz 140 e matriz 173)	1
Bandeira "Limite Zona Trabalhos - Não Passar"	1
Bandeira "Trabalhos em Tensão"	1
Capuz isolante TC25 TET/BT	4
Capuz isolante TC40 TET/BT	4
Cone sinalização pequeno	3
Corda linha vida	1
Cunha isolante TET/BT	2
Curto-circuitador c/ 2 m, 200 A TET/BT	6
Detetor de tensão	1
Escada 3x3m c/ último lança isolante	1
Interruptor tripolar com fusível (CIF) TET/BT	
Manta isolante 1,00 x 1,30 x 0,0003 m TET/BT	1
Medidor de terras	1
Megaohmímetro	1
Pinça de amarração haste 4*25-4*50	2
Pinça de suspensão 4*50	2
Pinça multimétrica	1
Pinças fixação p/ manta isolante TET/BT	6
Pinças n.º 5 TET/BT	6
Pinças n.º 6 TET/BT	6
Pinças n.º 7 TET/BT	6
Pinças perfuração 100 A TET/BT	6
Prensa hidráulica para cravação por punção e respetivas matrizes e punções	1
Protetor condutor BT c/ 1,5 m TET/BT	10
Punho saca-fusíveis c/ proteção	1
Rolo de Fita delimitação vermelha/branca	1
Sequencímetro	1
Talha 240Dan	1

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE GERADORES

Tapete isolante 1,00 x 1,00 x 0,003 m para 1000 V	1
Vara de manobra	1