

RELAÇÃO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS EXECUÇÃO DE REDES BT (EX REDES BT)

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
Bobina de Cabo LSVAV 4x35 mm ² reutilizável	20 m
Cabo VV 1G35 mm ²	12 m
Tubo hidronil 1+ 1/4 polegada reutilizável	6 m
Cabo LSVAV 16 mm ²	1,5 m
Cabo LSVAV 95 mm ²	1,5 m
Cabo LXS 25 mm ²	1,5 m
Cabo LXS 4 x 16 mm ² reutilizável	15 m
Bobina de Cabo LXS 4 x 70 + 16 mm ² reutilizável ou Bobina de Cabo LXS 4 x 50 + 16 mm ² reutilizável ou Bobina de Cabo LXS 4 x 25 + 16 mm ² reutilizável	150 m
Ligador 16-95/16-95	1 UN
Ligador de aperto independente 25-95/25-95	1 UN
Ligador 16-95/4-16	1 UN
Ligador de aperto independente 16-95	1 UN
Terminal Pré isolado 16 mm ²	1 UN
Terminal Pré isolado 25 mm ²	1 UN
Terminal bimetálico de 16 mm ²	1 UN
Terminal bimetálico de 95 mm ²	1 UN
Rolo Fita band IT	1 UN
Braçadeira para fita Band - IT	3 UN
Trança cobre 25mm ²	0,5 m
Terminal de cobre 25 mm ²	1 UN
Terminal de cobre 16 mm ²	1 UN
União pré isoladas 16 mm ²	1 UN
União pré isoladas 25 mm ²	1 UN
União bi-metálicas 70/35 mm ² para ligação à terra	1 UN
União AL 16 mm ²	1 UN
União AL 35 mm ²	1 UN

RELAÇÃO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS EXECUÇÃO DE REDES BT (EX REDES BT)

União AL 95 mm ²	1 UN
Extremidade termoretratil 10-25	1 UN
Extremidade termoretratil 95-185	1 UN
Manga termoretratil para trança de cobre 12-3 mm	1 UN
Gancho de olhal aberto reutilizáveis	10 UN
Braçadeira de fivela	20 UN
Capacete retrátil	6 UN
Braçadeira metálica reutilizável para fim de cabo de aperto mecânico	4 UN
Fusíveis APC T00 reutilizáveis – Vários calibres	3 UN
Fusíveis APC T1 reutilizáveis – Vários calibres	3 UN
Fusíveis APC T2 reutilizáveis – Vários calibres	3 UN
Fusíveis cilíndricos APC reutilizáveis vários calibres para porta fusíveis	3 UN
Cabo LXS 1 x 70 mm ² reutilizável	10 m