

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TET BT – BASE

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
Baliza cónica K5 (cones)	4
Bandeira "Perigo de morte"	2
Bandeira Lime zona de trabalhos "Não Passar"	1
Tapete isolante com 1,00 x 0,6 x 0,003 m	3
Detetor de tensão	1
Indicador de ordem de fases, com estojo	1
Pinça multimétrica	1
Capacete de proteção com viseira integrada, com francalete	1
Luvas de proteção mecânica	1
Luvas em cabedal siliconizado com punho	1
Luvas isolantes classe 0 ou 00	1
Fato de trabalho com proteção ignífuga	1
Punho saca-fusíveis c/manga de proteção	1
Manta isolante vinílica, 1,250 m x 1,30 m	1
Fita isolante de 0,09 m, em rolos	1
Capuz isolante para extremidade de condutor TC25	12
Capuz isolante para extremidade de condutor TC30	12
Capuz isolante para extremidade de condutor TC40	12
Pinça de fixação	24
Conjunto de interruptor com fusíveis A.P.C. (CIF)	1
Encerado	1
Redutor	1
Bilha de gás	1
Cabos Beromet de cobre 35 mm ² com 2 m	8
Cabos Beromet de cobre 35 mm ² com 3 m	8
Cabos Beromet de cobre 35 mm ² com 6 m	8
Ligadores Beromet de perfuração 95mm ² , 100 A	8

RE.0_TET BT_BASE.R0

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TET BT – BASE

Ligadores Beromet de perfuração 16mm2	8
Ligadores Beromet nº 5	8
Ligadores Beromet nº 6	8
Ligadores Beromet nº 7	8
Uniões para cabos Beromet	4
Terminais de ligação forquilha	8
Pinças de perfuração 10/70 p/ shunt 35 imaX100A	8
Escadote isolante 1,50 m	1
Triboco tamanho 00	1
Triboco tamanho 01	1
Triboco tamanho 02	1
Base para fusível APC tamanho 00	1
Base para fusível APC tamanho 02	1
Contactador para comando de IP	1
Relógio estromónico	1
EMI	1
Transformadores de corrente	3