

## RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS DE GRUPOS GERADORES EM TENSÃO

DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
Banco isolante e/ou escadote isolante	1
Bandeira "perigo de morte"	2
Cabo curto-circuitador de cobre 35 mm <sup>2</sup> com 2 m	4
Caixa de terminais/ponteiras (16un.) p/ curto circuitador	1
Caixa para ligação dos curto-circuitadores no exterior do grupo gerador, para apoio às medições, com respetivas entradas para cabos curto-circuitadores.	1
Condutores de interligação entre Gerador e Q. Transferência	4
Conjunto de Capuzes isolantes TC 25; 30;35 e 40 e 50	q.b.
Conjunto ligação à terra e curto-circuito para Quadros de BT	1
Delimitações da zona de trabalhos (baliza cónica, fita sinalizadora, corrente plástica sinalizadora...)	q.b.
Encerado	1
Manta vinílica	q.b.
Multímetro com pinça amperimétrica	1
Pinça de aperto em pleno barramento	4
Pinça de pleno cabo orientável	4
Tapete Isolante	1